

# Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur

## DESCRIPTION

Couche de fond pour l'intérieur et l'extérieur, à base de résine alkyde.

## USAGE

Apprêt et couche intermédiaire de nouveau bois et d'anciennes couches de peinture intactes. Couche intermédiaire pour des métaux traités à l'aide d'une couche de fond anticorrosion.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne adhérence sur un ouvrage neuf et peint
- Facile à poncer
- Bonne couverture des chants
- Application aisée
- Résistance aux intempéries, ne craint rien pendant env. 1 an
- Régulatrice d'humidité

## TEINTES ET BRILLANCE

Blanc et Gris

Mat

## PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

### NOUVEL OUVRAGE

<b>Généralités</b>	Éliminer tous les corps étrangers. Éliminer les saletés et dépôts. Nettoyer avec Histor Perfect Base Dégraissant.
<b>Bois</b>	Arrondir les arêtes vives. Poncer soigneusement et traiter avec Histor Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur. Le bois correctement raboté n'a pas besoin d'être poncé.
<b>Acier</b>	Dériveler en profondeur et poncer soigneusement. Métal nu Revêtir de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal. Appliquer Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur.
<b>Enduits</b>	Uniquement de petites inégalités, si nécessaire. Apprêter les endroits enduits à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur pour éliminer l'absorption éventuelle.
<b>Finition</b>	Couche intermédiaire et/ou laquage de finition avec Histor Perfect Finish Laque (Mate, Satinée ou Brillante) ou Histor Laque extérieure (Satinée ou Brillante).

### ENTRETIEN DE COUCHES DE PEINTURE EN BON ÉTAT

<b>Généralités</b>	Nettoyer les couches de peinture bien adhérentes et saines à l'aide de Histor Perfect Base Dégraissant. Poncer soigneusement.
<b>Bois</b>	Revêtir les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur.
<b>Acier</b>	Revêtir les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal. Appliquer Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur.
<b>Finition</b>	Couche intermédiaire et/ou laquage de finition avec Histor Perfect Finish Laque (Mate, Satinée ou Brillante) ou Histor Laque extérieure (Satinée ou Brillante).

### ENTRETIEN DE COUCHES DE PEINTURE EN MAUVAIS ÉTAT

<b>Généralités</b>	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage thermique ou brûlage. Nettoyer avec Histor Perfect Base Dégraissant. Poncer soigneusement.
<b>Bois</b>	Poncer (à la machine) le bois altéré et grisé jusqu'au bois sain. Appliquer Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur.
<b>Acier</b>	Revêtir les endroits poncés à nu de Histor Perfect Base Couche de fond pour Métal. Appliquer Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur.
<b>Enduits</b>	Uniquement de petites inégalités, si nécessaire Apprêter les endroits enduits à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur pour éliminer l'éventuelle absorption.
<b>Finition</b>	Couche intermédiaire et/ou laquage de finition avec Histor Perfect Finish Laque (Mate, Satinée ou Brillante) ou Histor Laque extérieure (Satinée ou Brillante).

PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, NL-1422 AD Uithoorn. Téléphone Service Clientèle +31 (0)297541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Téléphone Service Clientèle +32(0)11278710. Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Elles sont basées sur l'expérience pratique et des recherches. Cette édition échoit lors de la publication d'une nouvelle édition. Nous déclinons toute responsabilité sur la base des données reprises sur cette fiche car la méthode d'application échappe à notre appréciation et nous n'avons aucune influence sur les circonstances lors de l'application.

## Perfect Base Couche de Fond pour l'Extérieur

### MISE EN ŒUVRE DE LA PEINTURE

<b>Outillage</b>	Pinceau à soies de porcs ou rouleau laqueur velours.
<b>Avant utilisation</b>	Bien mélanger la peinture.
<b>Épaisseur de couche sèche</b>	Recommandation : Env. 40 micromètres.
<b>Couches au pinceau/rouleau</b>	Recommandation : 1 pleine couche au pinceau ou au rouleau.
<b>Température</b>	Porter la peinture à température (ambiante). Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
<b>Après utilisation</b>	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

### POUVOIR D'ÉTALEMENT SUR UN SUPPORT LISSE ET PLAN

<b>Rendement pratique</b>	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche appliquée et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
<b>Rendement théorique</b>	Env. 16 m <sup>2</sup> /l. Voir également les informations sur la boîte.

### SÉCHAGE À 20°C

<b>Sec hors poussière</b>	Après env. 2 heures.
<b>Sec au toucher</b>	Après env. 4 heures.
<b>Ponçage</b>	Après env. 16 heures.
<b>Recouvrable</b>	Après env. 16 heures.

### NETTOYAGE

<b>Taches de déversement et éclaboussures</b>	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'un rien de térébenthine.
<b>Outillage</b>	Le nettoyer à la térébenthine ou le conserver temporairement dans de l'eau ou un film.
<b>Couche de peinture sèche</b>	Après env. 1 semaine, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

### DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transvaser les boîtes à moitié vides dans une plus petite aide à prévenir le dessèchement.

### DONNÉES SUR LE PRODUIT

#### PEINTURE DANS LA BOÎTE

**Conditionnement** 0,75 litre ; 2,5 litres

**Viscosité** Prêt à l'emploi.

#### COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Les propriétés optimales s'obtiennent au bout de 1 semaine à env. 20°C.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.