

Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide

DESCRIPTION

Couche de fond pour intérieur et extérieur à base de résine alkyde.

USAGE

Couche de fond et intermédiaire sur bois neuf et couches de peinture anciennes intactes. Couche intermédiaire pour métaux traités à l'aide d'une couche de fond anticorrosion. Couche intermédiaire sur plastiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Séchage rapide
- Bonne adhérence sur supports neufs et peints
- Bon pouvoir couvrant des arêtes
- Régulatrice d'humidité
- Application aisée
- Ponçage facile après séchage suffisant

TEINTES ET BRILLANCE

Blanc et gris. De nombreuses teintes au moyen du mélangeur. Le système mélangeur recommande automatiquement la teinte de fond appropriée pour les couleurs de finition peu opacifiantes.

Satiné

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

SUPPORT NEUF

Généralités	Éliminer les corps étrangers. Éliminer saletés et dépôts. Nettoyer à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base.
Bois	Arrondir les arêtes vives. Poncer soigneusement et traiter à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide.
Acier	Éliminer minutieusement la rouille et poncer soigneusement. Doter le métal vierge de minium Histor Perfect Base sans plomb. Appliquer Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide..
Enduits	Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les endroits enduits à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide afin d'éliminer l'éventuelle absorption.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN BON ÉTAT

Généralités	Nettoyer les couches de peinture saines et adhérentes avec le dégraissant Histor Perfect Base. Poncer soigneusement.
Bois	Appliquer Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide aux endroits poncés à nu.
Acier	Appliquer le minium Histor Perfect Base sans plomb aux endroits poncés à nu. Appliquer Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).

ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN MAUVAIS ÉTAT

Généralités	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage thermique ou au chalumeau. Nettoyer à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base. Poncer soigneusement.
Bois	Poncer (à la machine) le bois altéré et grisé jusqu'à parvenir au bois sain. Appliquer la Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide.
Acier	Appliquer le minium Histor Perfect Base sans plomb aux endroits poncés à nu. Appliquer Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide..
Enduits	Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les endroits enduits à l'aide de Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide afin d'éliminer l'éventuelle absorption.
Finition	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).



Histor Perfect Base Couche de Fond à Séchage Rapide

APPLICATION DE LA PEINTURE

Outillage	Pinceau à soies de porc ou rouleau laqueur velours.
Avant utilisation	Bien remuer la peinture.
Épaisseur de couche sèche	Conseillé : Env. 40 micromètres.
Couches au pinceau/rouleau	Conseillé : 1 pleine couche au pinceau ou au rouleau.
Température	Porter la peinture à température ambiante. Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

RENDEMENT EN SURFACE SUR SUPPORT LISSE ET PLAT

Rendement pratique	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
Rendement théorique	Env. 16 m ² /l. Voir également l'information sur le pot.

SÉCHAGE À 20°C

Sec hors poussière	Après env. 2 heures.
Sec au toucher	Après env. 4 heures.
Ponçage	Après env. 16 heures.
Recouvrable	Après env. 16 heures.

NETTOYAGE

Taches et éclaboussures	Ne pas laisser sécher mais éliminer immédiatement à l'aide d'un chiffon et éventuellement d'une petite quantité de white spirit.
Outillage	Nettoyer au white spirit ou conserver temporairement dans de l'eau ou du film plastique d'emballage.
Couche de peinture sèche	Après env. 1 semaine de séchage, nettoyer à l'aide d'un détergent ménager neutre non abrasif.

DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transférer le contenu des pots à moitié vides dans un récipient plus petit aide à prévenir le dessèchement.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

PEINTURE EN POT

Conditionnement	0,25 litre ; 0,75 litre
Viscosité	Prêt à l'emploi.

COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Les propriétés optimales sont obtenues au bout d'une semaine à env. 20°C.

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.